

Les dossiers SPANC

Les symboles représentant les dossiers sont positionnés sur les parcelles à partir de fichiers de données existants. Les plans des installations peuvent être également intégrés.

La couleur du symbole vous indique la conclusion du diagnostic émise par le prestataire à la suite de sa visite de contrôle.

Fiche

Cette fiche vous permet de consulter les renseignements intégrés aux dossiers, à partir des fichiers de données fournis par le prestataire en charge des diagnostics SPANC. Elle peut être complétée par d'autres informations

Gescad DOSSIER SPANC

Code SAUR :	ZD88	CONCLUSION :	Dispositif à réhabilitation différée Dispositif à réhabilitation urgente Dispositif à réhabilitation différée Réhabilitation pas indispensable
Parcelle :	ZD88	Résidence :	
Adresse :	LA BUTTE	Chambres :	3
Propriétaire		Puits ou forage :	
Nom :	DUBOIS	Bac dégraisseur :	OUI
Prénom :	JEAN	Type de fosse :	SEPTIQUE
Adresse :	LA BUTTE	Puisard :	OUI
C.P. :	29800	Patte d'oie :	
VILLE :	GESCAD SUR MER	Tranchée d'épandage f. p. :	
Observations :		Tertre d'infiltration :	

Buttons: [Printer] [Printer] [Globe] [Save] [Refresh] [Stop]

Une consultation aisée pour une information complète et facilement accessible